

EXCERIA PLUS G2 SSD, EXCERIA PLUS SSD, EXCERIA SSD, TOSHIBA RD500 SSD 또는 RC500 사용자 귀하

2021년 6월 28일
KIOXIA Corporation



고객 여러분께

KIOXIA Corporation은 EXCERIA PLUS G2 SSD, EXCERIA PLUS SSD, EXCERIA SSD, TOSHIBA SSD RD500 SSD 및 RC500에 대한 새로운 펌웨어의 출시를 알려드립니다.




이 펌웨어 업데이트는 치명적인 오류를 해결하거나 SSD의 신뢰성과 성능을 향상시키는 것을 목적으로 합니다. 여러분의 SSD 펌웨어를 업데이트 하시길 당부 드립니다.

SSD용 SSD Utility management software를 설치한 후, SSD 펌웨어를 업데이트 하시기를 당부 드립니다.

관련 제품

SSD Model	Picture	업데이트가 필요한 펌웨어 버전	업데이트 후 펌웨어 버전
EXCERIA PLUS G2 SSD		ECFA11.1, ECFA11.2	ECFA11.3
		ECFA13.2	ECFA13.3
EXCERIA PLUS SSD		ECFA10.3, ECFA10.4, ECFA10.5	ECFA10.7

KIOXIA

EXCERIA SSD		ECFA12.7, ECFA 12.9	ECFA12.b
		ECFA15.1	ECFA15.3
TOSHIBA SSD: RD500 ^(*)		ECFA10.1	ECFA10.7
TOSHIBA SSD: RC500 ^(*)		ECFA12.5	ECFA12.b

(*) 새로운 펌웨어에 대한 자세한 정보는 '개인고객' 메뉴로 이동하여 ['구브랜드 제품'](#)을 선택하시고, SSD(Solid State Drive) 섹션에서 RD500 또는 RC500 을 찾아보시기 바랍니다.

연락처:

이 알림에 관한 질문이나 다른 문의 사항이 있으시면 연락 바랍니다.

<https://personal.kioxia.com/>